




Doorbuigen van bovendeeel
vanwege het niet volledig
ondersteunen van de poort
zie ook hieronder bij
"einde poort links (boven)"




Doek
op
frame

Doek-zijde



Einde
poort
links (boven) / belasting scharnier

Markering
hoogte
poort
links onder



En markering
hoogte poort
rechts

Vleugelmoer
2x

Schroef